



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF2669

Fecha: 30/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: 582L


Serie: AU2129

N° Económico:

Horómetro: 3153

FALLA REPORTADA "DA MARCHA PERO NO ARRANCA"

SE REALIZA REEMPLAZO DE RELEVADOR Y ARNES DE RELEVADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF2669

Fecha: 30/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: 582L



Serie: AU2129

N° Económico:

Horómetro: 3153

FALLA REPORTADA "DA MARCHA PERO NO ARRANCA"

SE REALIZA REEMPLAZO DE RELEVADOR Y ARNES DE RELEVADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING **Solicitante:** JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF2669

Fecha: 30/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: 582L



Serie: AU2129

N° Económico:

Horómetro: 3153

FALLA REPORTADA “DA MARCHA PERO NO ARRANCA”

SE REALIZA REEMPLAZO DE RELEVADOR Y ARNES DE RELEVADOR







VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING	Solicitante: JOSE AGUIRRE	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF2669	Fecha: 30/09/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: 582L	Serie: AU2129	N° Económico:	Horómetro: 3153

FALLA REPORTADA "DA MARCHA PERO NO ARRANCA"

SE REALIZA REEMPLAZO DE RELEVADOR Y ARNES DE RELEVADOR





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante: JOSE AGUIRRE

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF2669

Fecha: 30/09/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: 582L

Serie: AU2129

N° Económico:

Horómetro: 3153

FALLA REPORTADA "DA MARCHA PERO NO ARRANCA"

- SE REALIZA RECONEXION DE CABLERIA EN TABLERO Y ENCINTADO
- SE AJUSTA Y SE ACOMODA CABLES SUELTOS EN EL TABLERO

