

**Empresa:** HARIMASA**Solicitante:** HUGO DE LA FUENTE**Código QR:** VHSA-0098**N. Orden:** KAUF2662**Fecha:** 28/09/2023**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** GP25N**Serie:** AT35A07787**N° Económico:** PRODUCCION**Horómetro:** 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR



**Empresa:** HARIMASA**Solicitante:** HUGO DE LA FUENTE**Código QR:** VHSA-0098**N. Orden:** KAUF2662**Fecha:** 28/09/2023**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** GP25N**Serie:** AT35A07787**N° Económico:** PRODUCCION**Horómetro:** 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

PRUEBA DE FRENADO





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

EQUIPO ANTES DEL LAVADO EN GENERAL A PRESION





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

EQUIPO ANTES DEL LAVADO EN GENERAL A PRESION





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

EQUIPO DESPUES DEL LAVADO EN GENERAL A PRESION





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

EQUIPO DESPUES DEL LAVADO EN GENERAL A PRESION





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: HARIMASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2662

Fecha: 28/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A07787

N° Económico: PRODUCCION

Horómetro: 17923.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

OBSERVACIONES:

- FALLA EN SISTEMA DE FRENADO POR MOTIVOS DE BOBA DE FRENOS DAÑADA
- SE ENCUENTRA DAÑADA UNA MANGUERA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO QUE CONDUCE DE UNA TOMA DE AGUA HACIA EL EVAPORIZADOR

