



Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2688	Fecha: 04/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10275	N° Económico:	Horómetro: NO SE VE

REVISION DE FALLA: “EL MONTACARGAS NO ARRANCA”

OBSERVACIONES:

FUGA EN CILINDRO DE DIRECCION





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx




Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2688	Fecha: 04/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10275	N° Económico:	Horómetro: NO SE VE

REVISION DE FALLA: “EL MONTACARGAS NO ARRANCA”

OBSERVACIONES:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION POR BALEROS DAÑADOS Y LLANTAS DE LADO





Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2688	Fecha: 04/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10275	N° Económico:	Horómetro: NO SE VE

REVISION DE FALLA: “EL MONTACARGAS NO ARRANCA”

OBSERVACIONES:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION POR BALEROS DAÑADOS Y LLANTAS DE LADO





Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2688	Fecha: 04/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10275	N° Económico:	Horómetro: NO SE VE

REVISION DE FALLA: “EL MONTACARGAS NO ARRANCA”

OBSERVACIONES:

MANGUERAS HIDRAULICAS AGRIETADAS





Empresa: DICONSA CENTRO	Solicitante: LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2688	Fecha: 04/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10275	N° Económico:	Horómetro: NO SE VE

REVISION DE FALLA: “EL MONTACARGAS NO ARRANCA”

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR BOMBA DE GASOLINA, YA QUE SE CALIENTA Y NO ARRANCA
- CAMBIAR TORRETA Y ALARMA DE REVERSA
- LIMPIEZA A TANQUE DE DEPOSITO DE GASOLINA
- CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA
- LLANTA DESGASTADA LADO IZQUIERDO

