



|                 |       |                     |        |                   |           |                  |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA   | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0153 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2668 | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2023 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK | <b>Modelo:</b>      | CMPD70 | <b>Serie:</b>     | 286882    | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 03071.6    |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE DRENA Y LIMPIA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE





|                 |       |                     |        |                   |           |                  |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA   | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0153 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2668 | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2023 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK | <b>Modelo:</b>      | CMPD70 | <b>Serie:</b>     | 286882    | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 03071.6    |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**

SE DRENA Y LIMPIA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE





|                 |       |                     |        |                   |           |                  |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA   | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0153 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2668 | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2023 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK | <b>Modelo:</b>      | CMPD70 | <b>Serie:</b>     | 286882    | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 03071.6    |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE






|                 |       |                     |        |                   |           |                  |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA   | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0153 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2668 | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2023 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK | <b>Modelo:</b>      | CMPD70 | <b>Serie:</b>     | 286882    | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 03071.6    |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**

REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE





|          |       |              |        |            |           |           |          |            |            |
|----------|-------|--------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| Empresa: | ADA   | Solicitante: |        | Código QR: | VHSA-0153 | N. Orden: | KAUF2668 | Fecha:     | 11/10/2023 |
| Equipo:  | CLARK | Modelo:      | CMPD70 | Serie:     | 286882    | Ubicación |          | Horómetro: | 03071.6    |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**REEMPLAZO DE BOMBA CEBADORA**





|                 |       |                     |        |                   |           |                  |          |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ADA   | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0153 | <b>N. Orden:</b> | KAUF2668 | <b>Fecha:</b>     | 11/10/2023 |
| <b>Equipo:</b>  | CLARK | <b>Modelo:</b>      | CMPD70 | <b>Serie:</b>     | 286882    | <b>Ubicación</b> |          | <b>Horómetro:</b> | 03071.6    |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

### OBSERVACIONES:

- SE LIMPIO EL TANQUE, SE RETIRO SUCIEDAD
- SE COLOCO TAPON DEL TANQUEY SE RELENO DIESEL NUEVO
- SE PURGO SISTEMA Y SE HIZO PRUEBA DE ARRANQUE

