



Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden: KAUF2724	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Ubicación	Horómetro: 03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden: KAUF2724	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Ubicación	Horómetro: 03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden: KAUF2724	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Ubicación	Horómetro: 03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0153

Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden: KAUF2724	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Ubicación	Horómetro: 03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0153	N. Orden: KAUF2724	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CMPD70	Serie: 286882	Ubicación	Horómetro: 03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0153

Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF2724	Fecha:	11/10/2023
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación		Horómetro:	03071.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250

OBSERVACIONES

- SE RELLENO 13 LITROS DE ACEITE DE MOTOR
- SE PURGO SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SE LAVO TANQUE SE RELLENO DIESEL NUEVO AL TANQUE Y SE REALIZO PRUEBA DE ARRANQUE
- QUEDÓ NIVELADO TODOS LOS FLUIDOS
- SE LAVO EQUIPO A PRESION Y RADIADOR