




Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO:

HOROMÉTRO DEL 13/10/23

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

REEMPLAZO DE ACEITE DE HIDRÁULICO (5 LITRO)






VHSA - 0006

Empresa:	QUICK SHINE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0006	N. Orden:	KAUF2733	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	13907	Ubicación	EL DIQUE	Horómetro:	17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

LAVADO A PRESIÓN GENERAL





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: LAVADO A PRESIÓN GENERAL





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

ENGRASADO EN GENERAL






VHSA - 0006

Empresa:	QUICK SHINE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0006	N. Orden:	KAUF2733	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	13907	Ubicación	EL DIQUE	Horómetro:	17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

LUBRICACIÓN DE CADENAS






VHSA - 0006

Empresa:	QUICK SHINE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0006	N. Orden:	KAUF2733	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	13907	Ubicación	EL DIQUE	Horómetro:	17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: QUICK SHINE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 13/10/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU18	Serie: 13907	Ubicación: EL DIQUE	Horómetro: 17,741 HR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750H:

OBSERVACIONES;

FUGA DE ACEITE EN JUNTA DE TPA DE PUNTERÍAS DE MOTOR Y FUGA DE ACEITE EN CUBRE ROSCA DE BUJÍAS

