



VHSA-0153

Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF2725	Fecha: 13/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT3533187	Ubicación: CARDENAS	Horómetro:

REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR Y DE MANGUERA DE DESPLAZADOR





VHSA-0153

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF2725	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

REEMPLAZO DE MANGUERA DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





VHSA-0153

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF2725	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

REEMPLAZO DE SPOOL GRANDE Y CHICO





VHSA-0153

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF2725	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

SE RELLENA ACEITE HIDRAULICO 3 LITROS





VHSA-0153

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF2725	Fecha:	13/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

REPARACIONES VARIAS

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL
- REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE SPOOL GRANDE Y ORING
- REEMPLAZO DE SPOOL CHICO DE BANCO DE TRANSMISION Y ORING
- RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO 3 LITROS
- PENDIENTE LAVADO DE RADIADOR Y DE EQUIPO Y ENGRASADO POR ORDEN DEL ING. HUGO DE LA FUENTE
- GUARDA CARGA GOLPEADA Y LE FALTA VAQUELITA