




Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR




MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE




MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO DEL EQUIPO





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km



MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASADO GENERAL DEL EQUIPO

