



Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0083	N. Orden: KAUF2638	Fecha: 10/10/2023
---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: P33000	Serie:	Ubicación	Horómetro:
----------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0083	N. Orden: KAUF2638	Fecha: 10/10/2023
---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: P33000	Serie:	Ubicación	Horómetro:
----------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0083	N. Orden: KAUF2638	Fecha: 10/10/2023
---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: P33000	Serie:	Ubicación	Horómetro:
----------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0083	N. Orden: KAUF2638	Fecha: 10/10/2023
---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: P33000	Serie:	Ubicación	Horómetro:
----------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF2638	Fecha:	10/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:		Ubicación		Horómetro:	

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”





Empresa: ADA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0083	N. Orden: KAUF2638	Fecha: 10/10/2023
---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: P33000	Serie:	Ubicación	Horómetro:
----------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------------

FALLA REPORTADA: “DESMANTALAMIENTO DE AREA (TONILLOS CAPADOS) PARA QUE LOS SOLDADORES PUEDAN TRABAJAR”

OBSERVACIONES:

- SE REALIZO INSTALACION DEL EJE DE DIRECCION, SE HIZO MANIOBRA PARA CENTRAREL EJE
- SE APRETARON TORNILLOS
- SE RECORRIERON LAS CUERDAS DONDE ENTRAN LOS TORNILLOS
- SE COLOCAN LLANTAS Y EQUIPO QUEDA OPERATIVO