




VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF0051	Fecha: 15/07/19
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT3533187	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 9,252.8H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: HOROMÉTRO DEL EQUIPO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO






VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0051	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,252.8H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: LIMPIEZA DE TANQUE DE ANTICONGELATE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF0051	Fecha: 15/07/19
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT3533187	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 9,252.8H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: REEMPLAZO DE BUJÍAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF0051	Fecha: 15/07/19
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT3533187	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 9,252.8H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0051	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,252.8H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS: LAVADO DEL EQUIPO

