




VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0060	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,297.1H

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:





VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0060	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,297.1H

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: SE DETECTAN CORTOS ELÉCTRICOS EN LOS RELAYS





VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0060	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,297.1H

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:

