



VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0072	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,433 H



REEMPLAZO DE RELAYS



VHSA - 0019

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF0072	Fecha:	15/07/19
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT3533187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9,433 H



REEMPLAZO DE RELAYS

SE DETECTA FUGA POR LA MANGUERA DEL
ENFRIADOR