



Empresa:	RICAR EXTINTORES	Solicitante:	FABIAN HERNANDEZ	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2691	Fecha:	11/10/23
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10128 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REEMPLAZA ALMOHADILLA DE CLAXON Y BOTÓN DE CLAXÓN.

SE REALIZA LIMPIEZA DE LA PLACA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA ALMOHADILLA





Empresa:	RICAR EXTINTORES	Solicitante:	FABIAN HERNANDEZ	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2691	Fecha:	11/10/23
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10128 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: OBSERVACIONES:

CELDA DE BATERÍA A NIVEL DE AGUA





Empresa:	RICAR EXTINTORES	Solicitante:	FABIAN HERNANDEZ	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2691	Fecha:	11/10/23
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10128 HRS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
OBSERVACIONES:**

FARO DERECHO CON BASE ROTA

