



Empresa:	CORONA	Solicitante:	LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2795	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	8675 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA FUGA/DAÑO EN RADIADOR” CAMBIO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2795	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	8675 HRS

FALLA REPORTADA: "PRESENTA FUGA/DAÑO EN RADIADOR"**CAMBIO DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DEL RADIADOR A LA TRANSMISION**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2795	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	8675 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA FUGA/DAÑO EN RADIADOR”
CAMBIO DE REFRIGERANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2795	Fecha:	23/10/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	8675 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA FUGA/DAÑO EN RADIADOR”**OBSERVACIONES:**

- CAMBIO DE RADIADOR
- CAMBIO DE REFRIGERANTE
- CAMBIO DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DEL RADIADOR A LA TRANSMISION

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA UN BIRLO TRASERO 129
- FALTA UN LITRO DE ACEITE DE MOTOR