




VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	FG25T-12	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: "EL EQUIPO NO ARRANCA"
DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CARBURADOR






VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: "EL EQUIPO NO ARRANCA"

REEMPLAZO DE BOMBA MECANICA DE COMBUSTIBLE





VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	FG25T-12	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: “EL EQUIPO NO ARRANCA”

LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	FG25T-12	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: "EL EQUIPO NO ARRANCA"

LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	FG25T-12	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: "EL EQUIPO NO ARRANCA"
REEMPLAZO DE EVAPORIZADOR Y DE MODEL 100





VHSA-0112

Empresa:	MATERIALES SAN ANTONIO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0112	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/23
Equipo:		Modelo:	FG25T-12	Serie:	570201A	Ubicación	VHSA	Horómetro:	25632

FALLA REPORTADA: "EL EQUIPO NO ARRANCA"**OBSERVACIONES:**

- REQUIERE REEMPLAZO DE CARBURADOR
- REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO