



VHSA - 0009

Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO; REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO; REEMPLAZO DE ACEITE PARA MOTOR






Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS




**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO;
LAVADO A PRESIÓN DEL
EQUIPO**



Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO; ENGRASADO DEL EQUIPO





Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO; EQUIPO OPERATIVO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0009

Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden: KAUF2796	Fecha: 30/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FD30NM5	Serie:	AF14F00105	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 4,255 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO; OBSERVACIONES

- TORRETA NO SIRVE, PROGRAMA PARA REEMPLAZO
- QUEDA PENDIENTE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

