



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.

Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.

Cel: 993 393 8828

Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: KAUF1493
Empresa: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Solicitante:

Fecha: 30/01/2023
Código QR: MONT-07
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: FORD
Modelo: 350
Serie: 3FEKF36L69MA20653

No. Economico: MONT-07
Capacidad: 4 TONELADAS
Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1.-	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR
2.-	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
3.-	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
4.-	1	SERV	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
5.-	1	SERV	NIVELADO DE FLUIDOS
6.-	1	SERV	REVISION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO
7.-	1	SERV	LAVADO DEL EQUIPO

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1.-	1	PZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
			ACEITE DE MOTOR
			FILTRO DE AIRE

OBSERVACIONES

Quedo operativa la unidad

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Jesús Eduardo Contreras Martínez