



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.

Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.

Cel: 993 393 8828

Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: KAUF1633
Empresa: KAUFMANN
Solicitante:

Fecha: 07/03/2023
Código QR:
Tipo de servicio: PREVENTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: TOYOTA
Modelo: DOBLE CABINA (HILUX)
Serie: MR0CX3DD2M1416608

No. Economico /
Ubicación: V-03
Capacidad:
Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ✓
2	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ✓
3	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
4	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE CLIMA
5	1	SERV	NIVELADO DE FLUIDOS
6	1	SERV	REVISION DE CORRECTO FUSIONAMIENTO
7	1	SERV	LAVADO DE EQUIPO
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	-	-	

OBSERVACIONES

Pendiente reemplazo de filtro de aire y cabina
cliente no satisfecho

Luis Tamer 23/03/23

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO