



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	KAUF2517	Fecha:	02/09/2023
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	
Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Tipo de servicio:	REVISION

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	VOLKSWAGEN	No. Economico / Ubicación:	V-05	TALLER
Modelo:	ROBUST CS	Capacidad:		
Serie:	9BWKB45U8NP042586	Horómetro / Km:	73924.	

FALLA REPORTADA

1	REVISION DE LLANTAS
---	---------------------

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	DESMONTAJE DE LLANTAS
2	1	SERV	ROTACION DE LLANTAS Y CAMBIO DE CARAS

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			

OBSERVACIONES

- EQUIPO OPERATIVO
SE ROTARON SOLO 1 LLANTA DELANTERA Y 1 TRASERA.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: KAUF2517
Empresa: KAUFMANN
Solicitante: CANDELARIO TORRES

Fecha: 02/09/2023
Código QR:
Tipo de servicio: REVISION

DATOS DEL EQUIPO

Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: ROBUST CS
Serie: 9BWKB45U8NP042586

No. Economico / Ubicación: V-06 TALLER
Capacidad:
Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1 REVISION DE LLANTAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	DESMONTAJE DE LLANTAS
2	1	SERV	ROTACION DE LLANTAS Y CAMBIO DE CARAS

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO