



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.

Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.

Cel: 993 393 8828

Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	KAUF2529	Fecha:	04/09/2023
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	V-02
Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	FORD	No. Economico / Ubicación:	V-02	TALLER
Modelo:	F-350	Capacidad:		
Serie:	3FEKF36L69MA20653	Horómetro / Km:		

FALLA REPORTADA

1	FUGA EN RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO Y FUGA DE ACEITE EN LA TRANSMISION
---	--

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISION Y REPARACION

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			

OBSERVACIONES

Erik Perez Vergara
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Omar Gomez Valencia
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO