



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	KAUF2561	Fecha:	26/09/2023
Empresa:	KAUFMANN	Código QR:	V-02
Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	FORD	No. Economico / Ubicación:	V-02	TALLER
Modelo:	F-350	Capacidad:		
Serie:	3FEKF36L69MA20653	Horómetro / Km:		

FALLA REPORTADA

1	"SE PEGA EL CLUCH"
---	--------------------

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	CAMBIO DE RETEN DEL YUGO DE DIFERENCIAL
2	1	SERV	CAMBIO DE RETEN DE LA CAJA
3	1	SERV	REEMPLAZO DE CLUCH
4	1	SERV	RECTIFICACION DE VOLANTE
5	1	SERV	REPARACION DE BASE DE PALANCA DE VELOCIDADES
6	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
7	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
8	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	PZA	RETEN DEL YUGO DE DIFERENCIAL
2	1	PZA	RETEN DE LA CAJA
3	1	PZA	CLUCH
4	1	PZA	FILTRO DE AIRE
5	1	PZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
6	-	LTS	ACEITE DE MOTOR
7	-	LTS	ACEITE DE TRANSMISION

OBSERVACIONES

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

DÍA	MES	AÑO
	TÉCNICO	AUXILIAR
NOMBRE	Omar Gomez	
FIRMA		

Enk Perez Vergara

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE