



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL MONTACARGAS






Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR: MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie: H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS


LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante: JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden: KAUF2803	Fecha: 26/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación BALANCAN	Horómetro: 10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESSICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2803	Fecha:	26/10/23
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10611 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS

OBSERVACIONES:

- QUEDA OPERATIVO, EN OBSERVACION BASE DE TERMOSTATO