



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWK45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWK45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR







Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

LIMPIEZA DE DEPOSITO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWK B45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE FILTRO DE CLIMA





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWK B45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM


LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWK B45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM LIMPIEZA EN GENERAL DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM LIMPIEZA EN GENERAL DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS AMBOS LADOS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE BALERO DE MASA TRASERA LADO DERECHO





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF2642	Fecha:	28/10/23
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWKB45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	88,176 KM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85,000 KM

REEMPLAZO DE ROTULA DELANTERA LADO IZQUIERDO

