



Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

NIVELACION CORRECTA DE FLUIDOS


ANTICONGELANTE



TRANSMISION



HIDRAULICO




DE MOTOR





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL






Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS



LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	GBR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0152	N. Orden:	KAUF2850	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación	CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro:	5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0152

Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: GBR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0152	N. Orden: KAUF2850	Fecha: 03/11/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación: CARR VHSA - CARDENAS	Horómetro: 5204.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO TARDA EN ARRANCAR PARA CHECAR LINEAS DE COMBUSTIBLE Y TANQUES
- ALARMA DE REVERSA NO FUNCIONA, TORRETA REQUIERE CAMBIO
- SOPORTES DE CILENCIADOR DE ESCAPE
- CLAXON NO FUNCIONA

