



Empresa:	CEMEX TUXTEPEC	Solicitante:	GERARDO M.	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	31/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	7615 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIONES DE VARIAS FALLAS"
REEMPLAZO DE ABRAZADERAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS





Empresa:	CEMEX TUXTEPEC	Solicitante:	GERARDO M.	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	31/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	7615 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIONES DE VARIAS FALLAS"
REEMPLAZO DE ABRAZADERAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS





Empresa:	CEMEX TUXTEPEC	Solicitante:	GERARDO M.	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	31/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	7615 HRS

FALLA REPORTADA: “REPARACIONES DE VARIAS FALLAS”
REEMPLAZO DE MANGUERA DE VALVULA DE VACIO Y VALVULA





Empresa:	CEMEX TUXTEPEC	Solicitante:	GERARDO M.	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	31/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	7615 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIONES DE VARIAS FALLAS"

OBSERVACIONES:

- CAMBIO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE CON RESEQUEDAD
- CAMBIO DE SELLOS DE PISTON DE DIRECCION, LUBRICACION DE BALEROS
- CAMBIO DE ABRAZADERAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS
- CAMBIO DE MANGUERA DE VALVULA DE VACIO Y VALVULA
- EQUIPO OPERATIVO

OTRAS OBSERVACIONES:

- TORRETA DAÑADA POR OPERACIÓN, BASE METALICA DAÑADA
- MANGUERA DE ANTICONGELANTE NO SE REEMPLAZA YA QUE ESTA MAS CORTA DE LO REQUERIDO