




Empresa: RESERVOIR GROUP	Solicitante: YOVANY MORENO	Código QR: VHSA-0161	N. Orden: KAUF2840	Fecha: 01/11/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: S120XL	Serie: D004V07018P	Ubicación	Horómetro: 4247 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:	YOVANY MORENO	Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF2840	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación		Horómetro:	4247 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL






VHSA-0161

Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:	YOVANY MORENO	Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF2840	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación		Horómetro:	4247 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa:	RESERVOIR GROUP	Solicitante:	YOVANY MORENO	Código QR:	VHSA-0161	N. Orden:	KAUF2840	Fecha:	01/11/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S120XL	Serie:	D004V07018P	Ubicación		Horómetro:	4247 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL

OBSERVACIONES:

- CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL
- SE NIVELA ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO
- QUEDA OPERATIVO

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE MANGUERAS DEL DESPLAZADOR, ESTAN BUENAS, PERO NO SON LA MEDIDA, LO CUAL OCASIONA SE SALGA DE SU POLEA