



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL



Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	


CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación:	CHABLE	Horómetro:	

CAMBIO DE SWITCH DE ASIENTO





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	


DESMONTAJE Y MONTAJE DE ASIENTO





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación:	CHABLE	Horómetro:	

COLOCACION DE MANGUERAS, POLEAS Y CADENAS





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

COLOCACION DE MANGUERAS, POLEAS Y CADENAS





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación	CHABLE	Horómetro:	

RELLENADO DE 17 LTS ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	DICONSA CHABLE	Solicitante:	LIC. ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUF2853	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A02561	Ubicación:	CHABLE	Horómetro:	

OBSERVACIONES:

CLAXON DAÑADO

RADIADOR CON FUGA EN TAPA, LADO IZQUIERDO (CAMBIAR ANTICONGELANTE)

BANDA DE ALTERNADOR RESECA REQUIERE REEMPLAZO

