



|          |      |              |            |           |           |          |            |            |
|----------|------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CCC  | Solicitante: | Código QR: | VHSA-0027 | N. Orden: | KAUF2851 | Fecha:     | 03/11/2023 |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | Serie:     |           | Ubicación | BALANCAN | Horómetro: | 5678.1     |

## DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR

### REEMPLAZO DE CREMALLERA DE MONTACARGAS





|                     |                     |                             |                            |                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> CCC | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> VHSA-0027 | <b>N. Orden:</b> KAUF2851  | <b>Fecha:</b> 03/11/2023 |
| <b>Equipo:</b> HELI | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>               | <b>Ubicación:</b> BALANCAN | <b>Horómetro:</b> 5678.1 |

## DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR

### REEMPLAZO DE CREMALLERA DE MONTACARGAS





|                     |                     |                             |                            |                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> CCC | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> VHSA-0027 | <b>N. Orden:</b> KAUF2851  | <b>Fecha:</b> 03/11/2023 |
| <b>Equipo:</b> HELI | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>               | <b>Ubicación:</b> BALANCAN | <b>Horómetro:</b> 5678.1 |

## DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR

SUMINISTRO DE 15 LTS DE ANTICONGELANTE





|                     |                     |                             |                            |                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> CCC | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> VHSA-0027 | <b>N. Orden:</b> KAUF2851  | <b>Fecha:</b> 03/11/2023 |
| <b>Equipo:</b> HELI | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>               | <b>Ubicación:</b> BALANCAN | <b>Horómetro:</b> 5678.1 |

## DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR SUMINSTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                     |                     |                             |                            |                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> CCC | <b>Solicitante:</b> | <b>Código QR:</b> VHSA-0027 | <b>N. Orden:</b> KAUF2851  | <b>Fecha:</b> 03/11/2023 |
| <b>Equipo:</b> HELI | <b>Modelo:</b>      | <b>Serie:</b>               | <b>Ubicación:</b> BALANCAN | <b>Horómetro:</b> 5678.1 |

## DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR EQUIPO OPERATIVO

