



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2812	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR

DESMONTAJE DE RADIADOR





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2812	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR

LIMPIEZA DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2812	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR

MONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2812	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2812	Fecha:	03/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR

OBSERVACIONES:

- DESMONTAJE DE RADIADOR
- LIMPIEZA DE RADIADOR
- REEMPLAZO DE 6 LTS ANTICONGELANTE
- REEMPLAZO DE 2 CUARTOS DELANTEROS