



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	10/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15476 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE CILINDRO DE INCLINACION LADO DERECHO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	10/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15476 HRS

SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO CON 10 LTS, QUEDA A SU NIVEL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	ESTEBAN ALEGRIA	Código QR:	VHSA-0225	N. Orden:	KAUF2854	Fecha:	10/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25G	Serie:	5AM06041	Ubicación	TULIPAN	Horómetro:	15476 HRS

OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ANTICONGELANTE POR TUVO DE MOTOR TOMA DE AGUA
- MANGUERA IZQUIERDA DE CILINDRO DE INCLINACION DAÑADA
- QUEDA NIVELADO ACEITE HIDRAULICO