



Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

HOROMÉTRO DEL EQUIPO





Empresa:	UPL	Solicitante:	SERGIO AZAEL	Código QR:	VHSA-0016	N. Orden:	KAUF2832	Fecha:	23/11/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO




MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL






Empresa:	UPL	Solicitante:	SERGIO AZAEL	Código QR:	VHSA-0016	N. Orden:	KAUF2832	Fecha:	23/11/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE BUJÍAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR






Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa: UPL	Solicitante: SERGIO AZAEL	Código QR: VHSA-0016	N. Orden: KAUF2832	Fecha: 23/11/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02029	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 3,651 H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: LUBRICACION DE CADENAS

