



Empresa: INTEGRON	Solicitante:	Código QR: VHSA-0110	N. Orden: KAUF2818	Fecha: 17/11/2023
Equipo: CLARK	Modelo: G7530DE	Serie: G75232002112 14	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 730.9

REEMPLAZO DE RETEN DE DIFERENCIAL, DIFERENCIAL COMPLETO

REEMPLAZO DE DIFERENCIAL Y RETEN






VHSA-0110

Empresa: INTEGRON	Solicitante:	Código QR: VHSA-0110	N. Orden: KAUF2818	Fecha: 17/11/2023
Equipo: CLARK	Modelo: G7530DE	Serie: G75232002112 14	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 730.9

REEMPLAZO DE RETEN DE DIFERENCIAL, DIFERENCIAL COMPLETO

REEMPLAZO DE DIFERENCIAL Y RETEN





Empresa:	INTEGRON	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0110	N. Orden:	KAUF2818	Fecha:	17/11/2023
Equipo:	CLARK	Modelo:	G7530DE	Serie:	G75232002112 14	Ubicación	PARAISO	Horómetro:	730.9

REEMPLAZO DE RETEN DE DIFERENCIAL, DIFERENCIAL COMPLETO

OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS, CAMBIAR DISCOS Y BALATAS EN SU CASO DOS KITS DE FRENOS