



Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF2912	Fecha: 15/11/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS VERACRUZ	Horómetro: 958.7 HRS

REEMPLAZO DE VENTILADOR

SE DESMONTA VENTILADOR USADO





VHSA - 0009

Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF2912	Fecha: 15/11/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS VERACRUZ	Horómetro: 958.7 HRS

REEMPLAZO DE VENTILADOR SE INSTALA VENTILADOR NUEVO





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0009	N. Orden: KAUF2912	Fecha: 15/11/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A10059W	Ubicación: MEDIAS AGUAS VERACRUZ	Horómetro: 958.7 HRS

REEMPLAZO DE VENTILADOR

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE BIRLOS DELANTEROS, EL EQUIPO TIENE 3 BIRLOS QUEBRADOS (BIRLOS Y TUERCAS)
- SENSOR DE PARKIN FALLANDO

