




Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACIETE DE AIRE





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISION





Empresa: EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0140	N. Orden: KAUF2884	Fecha: 15/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25T-16	Serie: A225071	Ubicación:	Horómetro: 6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE BUJIAS






VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación	Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación	Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE BOMBA Y CONECTOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

DRENADO DEL TANQUE



TANQUE CON RESIDUOS



LIMPIEZA DE TANQUE





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS






VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE TORRETA






VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE CLAXON





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0140	N. Orden: KAUF2884	Fecha: 15/11/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG25T-16	Serie: A225071	Ubicación:	Horómetro: 6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LAVADO A PRESION EN GENERAL






VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES ENGRASADO EN GENERAL






VHSA-0140

Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES LUBRICACION DE CADENAS





Empresa:	EXCELENCIA EN ENERGIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0140	N. Orden:	KAUF2884	Fecha:	15/11/2023
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A225071	Ubicación		Horómetro:	6739 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO A MASTIL Y LUBRICAR BALEROS DE CARRETILLA Y DESPLAZADOR DE HORQUILLAS
- SERVICIO AL EJE EN GENERAL, NO LE ENTRO GRASA
- MANGUERAS QUE VAN AL CILINDRO DESPLAZADOR SEGÚN MUESTRA DAÑADA

