



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2935	Fecha:	22/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	13133 HRS

FALLA REPORTADA: “ SE REVENTO LA BANDA DE ALTERNADOR”

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: MONT-10	N. Orden: KAUF2935	Fecha: 22/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F05628	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 13133 HRS

FALLA REPORTADA: “ SE REVENTO LA BANDA DE ALTERNADOR”
REEMPLAZO DE CLAXON

