



Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESISICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2919	Fecha:	16/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10758.9 HRS

FALLA REPORTADA: “DAÑO EN MANGUERAS Y CILINDRO DE INCLINACION”

SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICA QUE CONDUCE HACIA AL GATO DE INCLINACION DERECHO





Empresa:	YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	JESISICA CID	Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF2919	Fecha:	16/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación	BALANCAN	Horómetro:	10758.9 HRS

FALLA REPORTADA: “DAÑO EN MANGUERAS Y CILINDRO DE INCLINACION”

SE REEMPLAZO TORNILLO BASE DEL GATO DE INCLINACION DERECHO DE LA PARTE TRASERA DEL MISMO (POR EXCESO DE PESO)

