



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NIVELADO DE FLUIDOS, RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUBRICACION DE CADENAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADENAS LUBRICADAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASADO EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	JUDYTH M.	Código QR:	VHSA-0026	N. Orden:	KAUF2952	Fecha:	25/11/2023
Equipo:	NISSAN (UNICARRIERS)	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14705 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBSERVACIONES:

- TABLERO DESAJUSTADO Y BASE QUEBRADA
- REQUIERE DOS ESPEJOS LATERALES, NO TIENE