

RECEPCION Y ENTREGA DE MONTACARGAS

Solicitante:

Serie del montacargas: P177V02709N

Empresa: PUNTO A PUNTO T2 (CORONA)

Modelo del montacargas: H50FT

Numero Economico: MONT-14

Horometro de ingreso 7481.

Fecha de Ingreso: 28/11/2022

Horometro de salida:

Fecha de entrega:

Combustible (%): 1/2

REPORTE DE MONTACARGAS

	SI	NO
Fugas de aceite		X
Problemas con el sistema de combustible		X
Problemas de direccion		X
Problemas con el sistema de frenos		X
Problemas con focos y micas		X
Problemas con el sistema hidraulico		X
Problemas con el sistema de encendido		X
Problemas con la transmision		X
Problemas con el mástil		X
Problemas con el sistema electrico		X
Problemas con horquillas		X
Problemas con instrumentos de tablero		X
Problemas con torreta		X
Problemas con alarma de reversa		X
Problemas con eje		X
Problemas con Bateria		X

DESCRIPCION DE FALLAS
- Se entrega equipo, con detalle de Pintura en Perno de aseguramiento. - operativo al 100%. - Llantas sin desprendimientos. Nota: Realizar inspeccion diaria de niveles a los fluidos. - Realizar sopelado general.

¿Se entregan tar ques de gas? Indique cantidad y N° Economico

Serie de la bateria

Largo de horquillas

1 torque (N:k).

Eslander.

INDIQUE GOLPES O RAYADURAS EN CARROCERIA

-Detalle en mico.

-Detalle en perno de aseguramiento.



*Acepto el equipo en las condiciones antes mencionadas, cualquier daño no reportado en este formato podra ser cobrado a "El cliente".

[Signature]

ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

[Signature]

RECIBE

"EL CLIENTE"