



Empresa:	MS PETROLEROS	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF2965	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8551 HRS

CAMBIO DE BULVO DE PRESION DE ACEITE Y NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR SE CAMBIO BULVO DE PRESION DE ACEITE





Empresa:	MS PETROLEROS	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0118	N. Orden:	KAUF2965	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	20C64704	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8551 HRS

CAMBIO DE BULVO DE PRESION DE ACEITE Y NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO AL RADIADOR LAVADO
- SE REPRESIONA EL ANTICONGELANTE EN DEPOSITO Y EMPIEZA A FUGAR

