





VHSA-0155

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF2972	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOGER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (NUEVO)





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0155

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF2972	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS NIVELADO DE FLUIDOS LIQUIDO ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF2972	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LIMPIEZA A RESPIRADERO






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REAPRETADO DE TUERCA





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0155	N. Orden: KAUF2972	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 95308	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

OBSERVACIONES: REEMPLAZAR CINTURON DE SEGURIDAD PORQUE SE TRABA.





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2972	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	3298.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZAR BANDA DE MOTOR.

REEMPLAZAR BATERIA, SE DESCARGA DE UN DIA A OTRO (BAJO VOLTAGE).