



VHSA-0128

Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2964	Fecha:	04/12/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro:	14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2964	Fecha:	04/12/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro:	14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR





Empresa: ICA FLUOR	Solicitante:	Código QR: MONT-21	N. Orden: KAUF2964	Fecha: 04/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394B01290	Ubicación: REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro: 14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS NIVELADO DE FLUIDOS (ANTICONGELANTE)






VHSA-0128

Empresa: ICA FLUOR	Solicitante:	Código QR: MONT-21	N. Orden: KAUF2964	Fecha: 04/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394B01290	Ubicación: REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro: 14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0128

Empresa: ICA FLUOR	Solicitante:	Código QR: MONT-21	N. Orden: KAUF2964	Fecha: 04/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394B01290	Ubicación: REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro: 14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	ICA FLUOR	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUF2964	Fecha:	04/12/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación	REFINERIA DOS BOCAS	Horómetro:	14348.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS**OBSERVACIONES:**

REQUIERE CAMBIO DE SELLOS PISTON DE DIRECCIÓN.

CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA DE HIDRAULICO.

NO SE PUDO LAVAR EL EQUIPO POR RELGAS DE SEGURIDAD.

SE ARREGLO ALARMA DE REVERSA (FALSO CONTACTO).

SWICHT DE ARRANQUE, LLAVE QUEBRADA.