




|                       |                                  |                            |                                |                              |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX | <b>Solicitante:</b> MARISOL MORA | <b>Código QR:</b> MONT-06  | <b>N. Orden:</b> KAUF2945      | <b>Fecha:</b> 24/11/2023     |
| <b>Equipo:</b> LINDE  | <b>Modelo:</b> H40D-02           | <b>Serie:</b> H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 7697.0 HRS |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

### CAMBIO DE MANGUERA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 3MTS 5/16 Y 3/8





|                       |                                  |                            |                                |                              |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX | <b>Solicitante:</b> MARISOL MORA | <b>Código QR:</b> MONT-06  | <b>N. Orden:</b> KAUF2945      | <b>Fecha:</b> 24/11/2023     |
| <b>Equipo:</b> LINDE  | <b>Modelo:</b> H40D-02           | <b>Serie:</b> H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> 7697.0 HRS |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISIÓN DE MANGUERA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

