




Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2870	Fecha:	13/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18849 HRS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GATO DE COFRE





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2870	Fecha:	13/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18849 HRS

REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2870	Fecha:	13/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18849 HRS

REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2870	Fecha:	13/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18849 HRS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICA TRASERA





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2870	Fecha:	13/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18849 HRS

REEMPLAZO DE ESPEJO RETROVISOR

