



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR





VHSA-0130

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0130	N. Orden: KAUF2973	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 328FG25	Serie: 91649	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LAVADO DE RESPIRADERO





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0130

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0130	N. Orden: KAUF2973	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 328FG25	Serie: 91649	Ubicación: CARDENAS	Horómetro: 5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LAVADO DE CADENA





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

OBSERVACIONES: REEMPLAZAR MANGUERAS DE RETORNO DE ENFRIADOR A LA TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

OBSERVACIONES: REEMPLAZAR TORRETA ROTA Y FUNDIDA





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2973	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	328FG25	Serie:	91649	Ubicación	CARDENAS	Horómetro:	5273.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1500 HRS

OBSERVACIONES:

REEMPLAZAR CITURON DE SEGURIDAD PORQUE SE TRABA.