



Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-06

Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR (USADO)





MONT-06

Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR (NUEVO)





Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCION





Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO (USADO Y NUEVO)





Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS LAVADO GENERAL DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: CEMEX VHSA	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: KAUF2984	Fecha: 06/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VHSA	Horómetro: 07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS

OBSERVACIONES: FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR CILINDRO DE DIRECCIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-06

Empresa:	CEMEX VHSA	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	MONT-06	N. Orden:	KAUF2984	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02030	Ubicación	VHSA	Horómetro:	07743.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS

OBSERVACIONES:

-REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD (SE TRABA EL BROCHE Y SE BLOQUEA EL EQUIPO).