



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS

NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS

SUMINISTRO DE FLECHA CORDÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS


REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS

CAMBIO DE HOUSING





VHSA-0123

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF2966	Fecha:	06/12/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	VHSA MATRIZ	Horómetro:	HRS

INSTALACIÓN DE GATO DE COFRE

