



VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE 3 LTS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF2970	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 75466	Ubicación: vhsa	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF2970	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 75466	Ubicación: vhsa	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF2970	Fecha: 29/11/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 32-8FG25	Serie: 75466	Ubicación: vhsa	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS ENGRASADO (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	vhsa	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO.





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2970	Fecha:	29/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación	VHSA	Horómetro:	HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000HRS REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO.

