



VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	5244 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5244 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO 20 LTS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 30/11/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H45T-02	Serie: H2X394J03332	Ubicación: VHSA	Horómetro: 5244 HRS

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5244 HRS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5244 HRS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA 48"





VHSA-0119

Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/11/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación	VHSA	Horómetro:	5244 HRS

OBSERVACIONES:

-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO, BAJO PUREBA.

EVIDENCIA DE LA REPACIÓN DEL DESPLAZADOR LATERAL.

<https://youtube.com/shorts/-E-K76i2Rhk?feature=share>