



Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación:	Horómetro: 5366.3 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación:	Horómetro: 5366.3 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación:	Horómetro: 5366.3 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS


DRENADO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS

LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación:	Horómetro: 5366.3 HRS

REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN





Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS

SUMINISTRO DE INYECTORES (6 PZA)





Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación:	Horómetro: 5366.3 HRS


INSTALACIÓN DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ARANDELAS DE BRONCE





Empresa: GBR	Solicitante: MELANIE SALAZAR	Código QR: VHSA0152	N. Orden: KAUF3006	Fecha: 08/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP70	Serie: SPR2384136.3120	Ubicación	Horómetro: 5366.3 HRS

INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0152

Empresa:	GBR	Solicitante:	MELANIE SALAZAR	Código QR:	VHSA0152	N. Orden:	KAUF3006	Fecha:	08/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	SPR2384136.3120	Ubicación		Horómetro:	5366.3 HRS

OBSERVACIONES:

-REQUIERE REEMPLAZO DE BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DONDE VA LA BANDA PURGADORA.

- REEMPLAZAR CABLE DE ALIMENTACIÓN QUE VA DEL ALTERNADOR LA BATERÍA.