



Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	18853.9HRS

LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	18853.9HRS

SE PURGO LINEAS DE MANGUERAS DE ANTICONGELANTE





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	18853.9HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL RADIADOR NO ESTA TAPADO, TIENE BUENA VENTILACIÓN.
- SE HICIERON PRUEBAS DE VENTILADOR, NO PRESENTA CALENTAMIENTO.
- REQUIERE REEMPLAZO BOCINA DE CLAXON, SE ESCUCHA MUY BAJO.
- REQUIERE REVISIÓN DE ALMOHADILLAS DE VOLANTE PARA SU LIMPIEZA.